


Підключення до моторів Bosch Smart System

1. Вимикаємо живлення велосипеда.
2. Знімаємо пластикову кришку мотора знизу на Performance Line CX, або зліва на Performance Line.
3. Знаходимо та виймаємо потягнувши на себе конектор датчика швидкості, який **всередині сірого кольору**:



Сірий маленький роз'єм є конектором датчика швидкості, який нам потрібен, інші роз'єми не чіпаємо!

4. Підключаємо цей конектор до сірого конектора на чіпі, поки не відчуємо тактильний клік!
5. Рожевий конектор чіпа підключаємо замість сірого на плату мотора, до тактильного кліка!
6. Фіксуємо чіп стяжкою до дротів велосипеда або в іншому зручному місці.
7. Вмикаємо живлення велосипеда та перевіряємо відображення швидкості на дисплеї (або у мобільному додатку) під час обертів заднього колеса. Далі бажано зробити корекцію швидкості.

Корекція швидкості відносно діаметра заднього колеса

1. Початковий стан – живлення велосипеда вимкнено.
2. Обертаємо заднє колесо так, щоб магніт який на спиці або роторі, був подалі від датчика швидкості, що на пері рами.
3. Вмикаємо живлення, робимо три повні оберти заднього колеса та вимикаємо живлення.
4. Обертаємо заднє колесо так, щоб магніт який на спиці або роторі, був навпроти датчика швидкості, що на пері рами.
5. Вмикаємо живлення. На дисплеї почне змінюватись значення швидкості приблизно від 8 до 12 км/г.
6. У момент коли значення швидкості наблизиться до 10.0 км/г, – обертом колеса відвести магніт від датчика.

Відвести магніт від датчика необхідно на протязі 80 секунд, інакше відбудеться вихід з режиму корекції.

Після корекції чіп активується, активувати окремо не потрібно!

Вибір ліміту швидкості (початково 35 км/г)

1. Початковий стан – живлення велосипеда вимкнено.
2. Обертаємо заднє колесо так, щоб магніт який на спиці або роторі, був подалі від датчика швидкості, що на пері рами.
3. Вмикаємо живлення, робимо три повні оберти заднього колеса та вимикаємо живлення.
4. Вмикаємо живлення. На дисплеї відобразиться значення швидкості відповідне поточному ліміту швидкості. Чекаючи не більше ніж 5 секунд, робимо необхідну кількість обертів заднього колеса для вибору бажаного ліміту згідно циклу:
35(13.5) → 40(14.0) → 45(14.5) → 35(13.5)

У дужках вказана приблизна швидкість на дисплеї під час зміни. Головний фактор це кількість обертів. Наприклад, для зміни з 35 до 45 необхідно зробити 2 оберта. Проте 3 оберта ліміт не змінюють, тобто повертають поточне значення.

Деактивація або активація чіпа (початково чіп активний)

1. Початковий стан – живлення велосипеда вимкнено.
2. Обертаємо заднє колесо так, щоб магніт який на спиці або роторі, був навпроти датчика швидкості, що на пері рами.
3. Вмикаємо живлення та чекаємо завантаження.
4. Вимикаємо живлення та чекаємо близько 5 секунд.
5. Вмикаємо живлення, на дисплеї з'явиться значення швидкості близько **10 км/г** – чіп деактивований, або близько **15 км/г** – чіп активований.

На моторах Bosch Smart System, для зменшення ризику помилок та блокування мотора:

1. Рекомендований максимальний ліміт швидкості 35 км/г.
2. Забороняється вмикати та вимикати живлення велосипеда під час руху! Крім того, необхідно не вимикати живлення велосипеда, поки працює таймер та відображається не нульова швидкість під час зупинки. Час роботи таймера залежить від часу безперервного руху та середньої швидкості. Після тривалої подорожі, рекомендовано залишити велосипед увімкненим. Коли таймер завершить роботу, велосипед автоматично вимкнеться.